

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU)

96

Rapor Tarihi : / / 2022
Konusu :

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

05.03.2022 tarihli birleşiminde Giresun ili Keşap ilçesinde mevcut Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinde 08/02/2022 tarihinde meydana gelen yangın hadisesi sonrasında fakültede meydana gelen hasar ve zararın tespiti, yangının eğitim öğretim sürecinde sebep olduğu olumsuzlukların araştırılması ve fakülte faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devamı amacıyla neler yapılabileceği araştırılması ile ilgili önerge Kültür Turizm Komisyonuna havale edilmiştir.

Komisyon üyesi arkadaşlarımız ile Giresun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çoşkun ŞENTÜRK ve Keşap Turizm Fakültesi Sekreteri Murat SARIİPEK ile yapılan ziyaret sonra şu bilgilere ulaşılmıştır.

Rektörlüğümüzce verilen görev gereği Keşap Turizm Fakültesi Binası yangın hasarı komisyonumuzca incelenmiş olup, oluşan hasar kaydı maddeler halinde sıralanmıştır

1- Ana dağıtım panosundan tüm katlara giden ana kolon hatları yangında büyük zarar görmüştür.(Kullanılamaz halde)

2- Katlardaki yangın alarm dedektörlerinin besleme kabloları ve sensörleri yangında büyük zarar görmüştür. (%80'i kullanılamaz vaziyette)

3- Katlardaki ses sistemlerinin besleme kabloları ve haparlörleri yangında büyük zarar görmüştür.(Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

4- Kameraların besleme kabloları yangından zarar görmüş olup yangından etkilenmiş kameraların testleri bilgi işlem daire başkanlığı tarafından test edildikten sonra kameraların kullanım durumu açısından net bilgi verilecektir. (Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

5- Kablosuz internet ağının besleme kabloları yangından büyük zarar görmüştür. (Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

6- İnternet kabloları yangından büyük zarar görmüştür. (Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

7- Üç adet çevre aydınlatma direğinin besleme hatları zarar görmüştür. (Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

8- VRF besleme kabloları yangında büyük zarar görmüştür. (Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

9- TV santrali ve beslemesi yangın esnasında zarar görmüştür.(Yangın sonucunda Kablolarda kısım kısım yanıklar mevcut genel kullanma engel teşkil etmektedir.)

10- Paratonerler binanın çatı kısmında olup yangından büyük hasar almış ve iletim hattı kullanılamaz hale gelmiştir.

11- A Blok zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Katlarda bulunan aydınlatma armatürlerinin besleme hatları yangın sonucunda kullanılamaz hale geldiği ve yangını söndürme sırasında itfaiyecilerin söndürme sularından dolayı armatürlerin beslemeleri ve kendilerinin zarar gördüğü görülmüştür. (%80'i kullanılamaz vaziyette olup, kat panolarına sistem odasından elektrik verildiği taktirde bu oranın artabileceği ön görülmektedir.)

12- A Blok zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Katlarda bulunan Priz ve lamba anahtarının büyük bir kısmı yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken yangını söndürme sırasında itfaiyecilerin söndürme sularından dolayı priz ve lamba anahtarının beslemeleri ve kendilerinin zarar gördüğü görülmüştür. (%80'i kullanılamaz vaziyette olup, kat panolarına sistem odasından elektrik verildiği taktirde bu oranın artabileceği ön görülmektedir.)

13- VRF sisteminin kumanda panosu yangından zarar görmüş olup, kullanılamaz hale gelmiştir.

14- Çatı aydınlatma panosu yangından zarar görmüş olup, kullanılamaz hale gelmiştir.

15- Havalandırma sistemlerinin kabloları yangından büyük zarar görmüştür.

16- Asansörler için yapılan ilk incelemede, elektriklerin kesik olması sebebiyle sadece görsel muayene yapılabilmektedir. Yapılan ilk görsel muayenelere göre, asansör pano, motor kabin ve kablolarda sadece duman kaynaklı is oluşmuştur. İtfaiye ekiplerinin kullandığı su asansör kuyusuna dolmuş ve kuyuda bulunan tesisatlar su altında kalmıştır. Elektrik olmaması sebebiyle test yapılamamış, tesisatın durumu tespit edilememiştir. Yangın kaynaklı oluşan hasar yapılan ilk incelemelere göre; kapı ve kabinlerde oluşan is ve kuyu dibinde oluşan su birikintisidir. Elektrik olmaması sebebiyle diğer aksamlar test edilememiştir.(Enerji beslemesi sular altında kaldığı için kullanamaz hale gelmiştir.)

17- Konferans salonunda bulunan ses sistemi, aydınlatma sistemi ve data kabini yangından büyük hasar görmüş olur tamamen kullanılamaz hale gelmiştir.

18- Yemekhane katı yangın söndürme suyundan etkilenmiş olup zarar görmüştür. (Elektrik verilmediğinden test edilememiştir.)

Elde edilen tespit ve bulgular ile alakalı görseller raporun ekinde sunulmuştur.

İş bu görgü ve tespit raporu tarafımızdan tanzim edilerek imzalanmıştır.

Bilgi Notu: Keşap turizm fakültemizde turizm fakültesi ile birlikte Keşap MYO ve Dereli MYO öğrencileri eğitim görmekteydi, şu an turizm fakültesi öğrencileri, Gürede diğer

eđitim binalarında Keşap MYO Milli eđitimin Keşap Anadolu Lisesinde Dereli MYO Keşap'ta bulunan, Turizm İl Müdürlüđünün Halk Kütüphanesi üst katında eđitim görmektedir.

Meclisin bilgelerine arz olunur.

Mustafa YILDIZ
Komisyon Başkanı

Mustafa KARARAYA
Üye

Mehmet ŞENER
Üye

Fatih KILIÇ
Üye

Tecel ŞAHİN
Üye