

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(KÜLTÜR VE TURİZM KOMİSYONU)

236

Rapor Tarihi : / /2024
Konusu : Çakrak Kilisesi

**İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN**

İlimiz Alucra İlçesi Çakrak Köyünde bulunan Çakrak Kilisesinde daha önceden restorasyon çalışması yapılmıştı. Son şekli ile kilisenin ne durumda olduğunun araştırılması ile ilgili önerge komisyonumuza havale edilmiştir.

RAPOR:

Kültür ve Turizm Komisyonu Üyeleri ile birlikte Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alucra Çakrak köyü merkezinde bulunan kilisenin olduğu mevkiye gelindi.

Yapılan incelemede; Çakrak Köyü Kilisesinde KUDEP, DOKAP ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesi ile, Özel İdare Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ihalesine yaptırılarak kilisenin duvarlarının restorasyonu yapılmış, çatısının kapatılması yapılmamıştır. Kilisenin onarılan duvarlarının tekrar yıkılmaması için geçici çatı veya tarihi özelliğine uygun çatı ile kapatılması gerekmektedir.

Yeşilyol güzergahında bulunan kilisenin tamamlanmayan restorasyonu bitirilerek, turizme kazandırılması, İlimiz turizmne katkı sağlayacaktır.

Ayrıca Çakrak Köyü Muhtarı Murat ÇAKMAK, Çakrak köyü kilisesinin olduğu ada 168, parsel 5 yerin ortasından kiliseye giden yol yapıldığı, bu yolun üzerinde kalan parçayı bölerek yeni bir parsel oluşturulması talebi bulunmaktadır.

ÇAKRAK KÖYÜ KİLİSESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Giresun'un Alucra İlçesi'ne bağlı Çakrak köyünde bulunan kilise, Giresun'a 90, Alucra ilçesine 47 kilometre uzaklıktadır. Rakımı 1500 metre olan ve Islahat Fermanı'nın ilanından sonra Çakrak Köyü'nde yaptırılan dört kiliseden biri olan İkinci Kilise olarak adlandırılan Çakrak Kilisesi, yöredeki Rum eserlerinden biridir. Giresun'u iç bölgelere bağlayan Yağıdere-Alucra güzergahında olması dolayısıyla yolu kullanan vatandaşların dikkatini çeken kilise ve kemer köprü Rumların geçmişte bölgedeki yaşantıları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut olmamakla birlikte malzeme kullanımı benzeri özellikleri ile 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Yapı yığma yapım sistemiyle inşa edilmiş olup, malzeme olarak moloz taş, ince yonu taşı, kesme taş kullanılmıştır. Doğu batı yönünde dikdörtgen olma plana sahip bazilikal yapılıdır. Narteks bölümü bulunmayan yapının yarım daire şeklinde üçlü apsisi bulunmaktadır. Yapının girişi batı cephesinde bulunmaktadır. Kuzey ve Güney cephelerinde tek sıra dikdörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Batı giriş cephesinde girişin üstünde üç adet, doğu apsis kısmında üç adet küçük pencere açıklığı bulunmaktadır. Yapının dış duvarlarının tamamı günümüze ulaşmıştır. Apsis bölümünün üst örtüsü dışında hiçbir alanda üst örtü bulunmamaktadır.

Meclisimizin bilgilerine arz olunur.

Fuat YURT
Komisyon Başkanı

Sengül ŞAHİN
Başkan Yrd.

Erdal TORUNOĞLU
Sözcü

Eyüp ÇİFTÇİ
Üye

Abdurrahman GÜL
Üye