

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU)

Rapor Tarihi : / /2025

Konusu : Yağlıdere Devlet Hastanesi

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
GİRESUN

İlimiz Yağlıdere ilçesinde bulunan devlet hastanesinin fiziki yapısının yeterli olup olmadığı ve ne gibi eksiklerinin bulunduğu ile ilgili önerge komisyonumuza havale edilmiştir.

RAPOR:

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu aşağıda belirtilen eksiklikler tespit edilmiştir.

- 1- Hasta kabul birimi giriş katta olması gerekirken birinci katta bulunmakta, acile başvuran hastalar birinci kata çıkıp giriş alıp tekrar alt kata inmektedir.
- 2- Laboratuvar ve röntgen birimi giriş katta olması gerekirken birinci katta yer verilmiş. Acil servise gelen hastaların laboratuvar ve röntgen işlemleri için üst kata çıkıp inmeleri gerekiyor. Mevcut binanın fiziki şartlarına bakıldığında hasta kabul, röntgen ve laboratuvarın alt kata alınması mümkün değildir.
- 3- Hastanenin zemin döşemeleri çok eski olduğu için ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın, kirli gibi görünmesine neden olmaktadır. Bu durum hastaların devamlı şikayet etmesine neden olmaktadır.
- 4- Kalorifer ve su boruları demir boru olduğundan zamanla paslanıp çürüme yaptığından sıva içinde su sızmalarına neden olup, binanın iç ve dış cephesinde boya ve sıvanın kabarmasına neden oluyor. Boruların sıva içerisinden geçmiş olması arızalı yerlerin tespit edilmesini zorlaştırmakta bu süreçte bina zarar görmektedir.
- 5- Mevcut elektrik tesisatı 2006 yılındaki şekilde devam ettiğinden, kurumumuzda cihaz sayısının artmasından dolayı sık sık sigorta atmasına, birimlerde yetersiz olan prizler nedeniyle dışardan uzatma kablolarının çekilmesine neden olmuştur. Bu durum hizmet sunum alanlarında riskler oluşturmaktadır. Kabloların kanallara alınması, mevcut sistemin güçlendirilmesi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı yapılamamış, mevcut haliyle hizmete devam etmektedir.
- 6- Acil serviste, acil müdahale alanının ayrı bir oda da olması gerekirken binanın fiziki şartlarının yetersiz olmasından dolayı serum takılan, enjeksiyon yapılan, oksijen verilen, pansuman yapılan, gözetimde bulunan ve acil müdahale yapılan hastalar aynı bölümde iç içe olmaktadır. Acil servis doktor muayene odası, koridora pvc ile bölünen küçük bir odadadır.
- 7- Acil servisi müşahede odası 4 yataktan oluşmakta ve bu da yetersiz kalmakta, alanın sınırlı olmasından dolayı yatak sayısı da artırılamamaktadır.
- 8- Binanın dış cephede ısı yalıtımı olmamasından dolayı yazın çok sıcak, kışında çok soğuk olmasına neden olmaktadır. Bu durum yakıt ve elektrik sarfiyatını arttırmaktadır. Pencere ve kapıların eski olmasından dolayı binanın mevcut ısısı korunamamaktadır.

9- Hizmet binasının çarşı içerisinde olmasından, 112 acil servis ambulanslarının trafiğe girmelerine ve vakayı hastaneye ulaştırmalarında ve hastaneden almalarında gecikmelere neden olmaktadır. Ayrıca gelen hastaların araçlarını park etmek istediğinde yer bulamaması, personellerinde aynı şekilde araçlarını park edecek yer bulamamasına neden olmaktadır.

10- Hizmet binasının çarşı içerisinde olmasından vatandaşların sadece tuvalet ihtiyacı için gelip gitmelerine, binada gereksiz kalabalık oluşmasına, ekstra temizlik personeli çalışmasına ve temizlik malzemelerinin fazla kullanılmasına neden olmaktadır. İlçemizin pazarının Cuma günü olmasından dolayı bu durum özellikle bu günde çok fazla olmasından ve hastaların binanın pis olduğu konusunda şikayetlerine neden olmaktadır.

Yatan hasta odalarının hiç birisinde klima olmamasından dolayı yatan hastaların sıcaktan etkilenmesine neden olmaktadır.

İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.

Erol TÜRKMEN
Komisyon Başkanı



Aydın ÇEBECİ
Başkan Yrd.



Yakup URTAÇ
Sözcü

Özgür KARAOSMAN



Mustafa ÇAKIN

Üye

