

T.C.
GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ
(YOLAĞI KOMİSYONU)

Rapor Tarihi : 13/11/2024

Konusu : Bulancak Küçükada Köyü Sınırlarında Oluşan Çökme ve Uçuklar

24

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlimiz Bulancak İlçesi Küçükada Köyü sınırlarında Büyükada, Kuzköy, Damudere köylerine bağlanan ana yolda oluşan 10 metre çökme ve uçukların giderilmesi için neler yapılabileceği ile ilgili gündem maddesi komisyonumuza havale edilmiştir.


RAPOR:

İlimiz Bulancak İlçesi Küçükada Köyü sınırlarında Büyükada, Kuzköy, Damudere köylerine bağlanan ana yolda 10 metre çökme ve heyelan olduğundan ve ulaşımında olumsuz etki gösterdiğinden yerinde incelenmesi talep edilmiştir.

Buna istinaden yerinde yapılan incelemede Küçükada Merkez anayolunun 59 Kontrol Kesim Numaralı yol güzergahı üzerinde kagir taş istinat duvarının heyelana maruz kaldığı ve bertaraf olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemede 15 metre uzunluk 4 metre yüksekliğinde kagir istinat duvarının yenilenmesi gerektiğinden, konunun İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2025 yılı ödenekleri kapsamında işleme alınması gerekmektedir.

İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.

Mustafa GÜNEYDİN
Komisyon Başkanı




Sancar DEMİR
Başkan Yard.



Mustafa KARADAYI
Sözcü

Güngör AYVAZ
Üye



Numan ZORBA

Üye

